

	Data: 15 de 3 de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 1470	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2626	MODELO: FORD CARGO 2626	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: GZG9514	REMARCADO: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2003/2003	KILOMETRAGEM: 368.449,4	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
Eixos: <input checked="" type="checkbox"/> 2		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 3	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Paracheque tras.	NT	
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> Ruim	Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
Tração: <input checked="" type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	Paracheque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	Lanterna diant. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x4		Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom			
<input type="checkbox"/> 10x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
	<input type="checkbox"/> Ruim			
Carroceria tipo/estado de conservação				
345024/GUINDATE- 425001				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim				
<input type="checkbox"/> Não				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado				
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual				
<input type="checkbox"/> Automático				
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

Nº CHASSI * 9BFZTNYT93BB27857 MOTOR - 30494506
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
 BORRACHA DA ESTRUTURA DA PORTA ESTRAGADA,
 CORROSÃO, AMASSAOS E AVARIAS NO EQUIPAMENTO E NO IMPLEMENTO EM GERAL;
 INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS, VIDRO DO PAINEL TRINCADO,
 PORTAS INTERNAS COM AS FECHADURAS QUEBRADAS;
 VOLANTE COM AVARIAS, SEM TAMPAS DO PAINEL, BANCO RASGADO DO EQUIPAMENTO;
 IMPLEMENTO COM DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, AMASSADOS;
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES