

Data: 2 de 2 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

# FROTA 1482

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações		Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 1717	MODELO: FORD CARGO 1717	Grade	NT		
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK		
PLACA: MRX-5549	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK		
ANO: 2008/2008	KILOMETRAGEM: 674,574,3	Lanterna diant. Dir.	OK		

Eixos: <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	OBS.	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	OBS.	Retrovisor Dir.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		Porta Dir.	OK	
Carroceria tipo/estado de conservação	OBS.	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	OBS.	Lanterna tras. Dir.	OK	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvín		Lanterna tras. Esq.	OK	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.	Qt. de Pneus:	OBS.	Parachoque tras.	NT	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins		Porta Esq.	OK	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	OBS.	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.	Retrovisor Esq.	OK	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Parachoque diant.	OK	
	OBS.	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.	Lanterna diant. Esq.	OK	
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Farol Esq.	OK	
	OBS.	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.	Bateria	OK	
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
	OBS.	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.			
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

Nº CHASSI \*9BFYCE6UX8BB11942M MOTOR\* 8BB11942\* .  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,  
 PEQUENAS RACHADURAS NO PARACHOQUE DIANTEIRO;  
 PEQUENAS CORROÇÃO NO EQUIPAMENTO, PLACA TRASEIRO AMASSADA;  
 INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS ,  
 PORTAS INTERNAS COM PEQUENAS AVARIAS  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente:  
 1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES