

Data: 23 de 4 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

FROTA 53043

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA		LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS		Campo Observações		Avariado		Falta	
MARCA: FORD CARGO 815		MODELO: FORD CARGO 815		Grade		NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL		COR: BRANCO		Vidro Parabrisa		OK			
PLACA: GVO0698		REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Capô		OK			
ANO: 2006/2006		KILOMETRAGEM: 759.150,6		Lanterna dianteira		OK			
				Farol Dir.		OK			
				Retrovisor Dir.		OK			
				Porta Dir.		OK			
				Lanterna traseira Dir.		OK			
				Lanterna traseira Esq.		OK			
				Paracheque traseiro		AM			
				Porta Esq.		OK			
				Retrovisor Esq.		OK			
				Paracheque dianteiro		OK			
				Lanterna dianteira Esq.		OK			
				Farol Esq.		OK			
				Bateria		OK			
Eixos: <input checked="" type="checkbox"/> 2		CONDICÕES GERAIS		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		OBS.			
<input type="checkbox"/> 3				<input checked="" type="checkbox"/> Regular					
<input type="checkbox"/> 4				<input type="checkbox"/> Ruim					
<input type="checkbox"/> 5									
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2				Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		OBS.			
<input type="checkbox"/> 4x4				<input checked="" type="checkbox"/> Regular					
<input checked="" type="checkbox"/> 6x2				<input type="checkbox"/> Ruim					
<input type="checkbox"/> 6x4						OBS.			
<input type="checkbox"/> 8x4				Lataria: <input type="checkbox"/> Bom					
<input type="checkbox"/> 10x4				<input checked="" type="checkbox"/> Regular					
<input type="checkbox"/> 10x4				<input type="checkbox"/> Ruim					
Carroceria tipo/estado de conservação						OBS.			
BAÚ- 55600				Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido					
				<input type="checkbox"/> Couro					
				<input type="checkbox"/> Courvin					
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim						OBS.			
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
Diferencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim				Qtd. de Pneus:		OBS.			
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim				Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		OBS.			
<input type="checkbox"/> Não				<input checked="" type="checkbox"/> Ruins					
				Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.			
				Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
				Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando				Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado				Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Falta				Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
				Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.			
				<input checked="" type="checkbox"/> Não					
				Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.			
				<input checked="" type="checkbox"/> Não					

Legenda:

Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

Nº CHASSI * 9BFVCE1N46BB66936 MOTOR* 30806288

CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO.

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS; ESTRIVE COM AVARIAS

BAÚ COM AMASSADOS E CORROSÃO EM GERAL

SERÁ RETIRADOS TODOS AGREGADOS COM PATRIMONIO DA EMPRESA

EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA;

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

MATERIAIS QUE CONTÉM NO BAÚ SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA,

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, DESGASTE E AMASSADOS;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente:
1º Via - Destino (Branca) / 2º Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES