

1	OBS:	C/ IMPLEMENTO, VEÍCULO SEM FUNCIONAMENTO, ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO NÃO FUNCIONA, PARTE INTERNA PARCIALMENTE DESMONTADA, PLACA DIANTEIRA DANIFICADA, RODA TRASEIRA ESQUERDA AUSENTE, CARDAN DESMONTADO
2	OBS:	SEM MOTOR, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA, VEÍCULO SEM RODA E SEM MOTOR, PARTE INTERNA DESMONTADA
3	OBS:	VEÍCULO COM MOTOR DESMONTADO, PARTE INTERNA DESMONTADA, SEM DUAS RODAS TRASEIRAS DO LADO DIREITO, SEM ILUMINAÇÃO TRASEIRA ESQUERDA, VEÍCULO SEM SETAS DIANTEIRAS
4	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS, PNEUS DIANTEIROS FURADOS, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS
5	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS, PNEUS TRASEIROS FORA DO PADRÃO, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS
6	OBS:	SEM PNEUS E MOTOR, SÓ O CHASSI E CABINE
7	OBS:	MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADOS
8	OBS:	MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADOS
9	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS, SEM PNEUS E RODA DIANTEIRA LD, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS
10	OBS:	MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADOS
11	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS, SEM PNEUS E RODA DIANTEIRA LE, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS
12	OBS:	SEM CARROCERIA, MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADOS
13	OBS:	CABINE DO VEÍCULO NÃO BÁSCULA, PORTAS DO VEÍCULO NÃO ABREM, VEÍCULO SEM RODAS INTERNAS TRASEIRAS LADO ESQUERDO E DIREITO, ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA, SEM MOTOR
14	OBS:	ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO NÃO FUNCIONA, VEÍCULO SEM PORTA LADO MOTORISTA, VEÍCULO SEM RODA TRASEIRA DIANTEIRA, VEÍCULO COM PARTE INTERNA PARCIALMENTE DESMONTADA, VEÍCULO SEM GRADE DIANTEIRA, VÁRIAS PEÇAS RETIRADAS
15	OBS:	ILUMINAÇÃO NÃO FUNCIONA, SEM SETA DO LADO DIREITO
16	OBS:	VEÍCULO SEM MOTOR, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, PARTE INTERNA DESMONTADA
17	OBS:	VEÍCULO NÃO TESTADO A PARTE ELÉTRICA, VEÍCULO SEM FAROL, VEÍCULO SEM PNEUS INTERNOS TRASEIROS
18	OBS:	Carroceria divergente com o CRLV, Placa divergente com o CRLV, Sem farol lado esquerdo, Parte interna danificada, Motor e iluminação não testados, Para esse caso entrar em contato com a oficina. Regularização por conta do comprador.
19	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS, SEM PNEUS TRASEIROS, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS .FALTA 1 RODA
20	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS
21	OBS:	SEM PNEU DIANTEIRO LD E TRASEIRO LE, VIDRO QUEBRADO, MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADOS
22	OBS:	SEM PNEU DIANTEIRO LE, MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADOS
23	OBS:	SEM ELEVADOR // SEM MOTOR DIESEL CONTEM CHASSI // CABINE (SEM CONDIÇÕES TRABALHO)
24	OBS:	SEM ELEVADOR // SEM MOTOR // CONTEM CHASSI // CABINE (SEM CONDIÇÕES TRABALHO)
25	OBS:	SEM ELEVADOR // SEM MOTOR DIESEL// CONTEM CHASSI // CABINE (SEM CONDIÇÕES TRABALHO)
26	OBS:	CONTEM ELEVADOR // CHASSI // CABINE // SEM MOTOR DIESEL (SEM CONDIÇÕES TRABALHO)

27	OBS:	PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS, ALGUNS PNEUS AUSENTES, PLACA DIVERGENTE DO CRLV, CONSTA PADRÃO MERCOSUL E NO VEÍCULO NÃO. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento.
28	OBS:	PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO TODA DANIFICADA, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA, PNEUS INTERNOS AUSENTE
29	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS, PLACA DIVERGENTE DO CRLV, POSSUI AMASSADO NA LATERAL DA CARROCERIA. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
30	OBS:	BAIXA PERMANENTE, NÃO É POSSÍVEL FAZER DOCUMENTAÇÃO
31	OBS:	VEÍCULO SEM FUNCIONAMENTO, SEM ILUMINAÇÃO, VEÍCULO COM PNEUS TRASEIROS AUSENTE, VEÍCULO COM RODAS DIANTEIRAS EXTERNA AUSENTE, PLAQUETA AUSENTE, PLACA DIVERGENTE AO CRLV. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
32	OBS:	VEÍCULO COM LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA, VEÍCULO COM PNEUS INTERNOS AUSENTE
33	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADO, PLACA DIVERGENTE DO CRLV. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
34	OBS:	PLACA DE CHASSI AUSENTE, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, VEÍCULO COM PNEUS INTERNOS AUSENTE, PLACA DIVERGENTE AO CRLV. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
35	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADO, PLACA DIVERGENTE DO CRLV. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
36	OBS:	VEÍCULO SEM FUNCIONAMENTO, CHASSI DOS DOIS LADOS COM UMA PORCA SOLDADA EM CIMA, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, VEÍCULO COM RODAS EXTERNAS AUSENTES, SOMENTE UMA PLAQUETA, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA
37	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, LATERAL QUEBRADA, SEM OS PNEUS INTERNOS, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA
38	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE, PNEUS AUSENTES
39	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI OXIDADO, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
40	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE.
41	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS, SEM LANTERNAS, BASE DE MARCAÇÃO DO CHASSI APRESENTA CORROSÃO, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE, SEM NENHUMA RODA.
42	OBS:	SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, FALTA PNEUS, NÃO LOCALIZADO A MARCAÇÃO DO CHASSI SOMENTE A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
43	OBS:	SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, FALTA PNEUS, NÃO LOCALIZADO A MARCAÇÃO DO CHASSI SOMENTE A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
44	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE, PNEUS AUSENTES
45	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA, SEM PNEUS
46	OBS:	VEÍCULO COM RODAS E ILUMINAÇÃO AUSENTE, NÚMERO DE CHASSI AUSENTE, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA. SEM PNEUS
47	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PLAQUETA ILEGÍVEL, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, SEM LANTERNAS, BASE DE GRAVAÇÃO DO CHASSI APRESENTA OXIDAÇÃO, FALTAM 3 RODAS. VEÍCULO COM PLACA AUSENTE

48	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
49	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
50	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
51	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
52	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
53	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
54	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
55	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
56	OBS:	EM CONDIÇÕES RUINS
57	OBS:	Veículo com cor divergente do CRLV, Iluminação toda danificada, Sem placa, Somente com a roda dianteira lado direito, Sem plaqueta, Para esse caso entrar em contato com a oficina
58	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA NÃO TESTADA, PLACA DIFERENTE DO CRLV, PNEUS AUSENTES. Placas não localizadas, vamos retirar as placas antigas e o comprador assume a taxa de emplacamento
59	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA
60	OBS:	MECÂNICA E ELÉTRICA NÃO TESTADO. FALTAM 2 RODAS; SEM MOTOR
61	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA. DESMONTADO
62	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA. DESMONTADO
63	OBS:	ESTRUTURA DETERIORADA - SUCATA