

	Data: 12 de AGOSTO de 2024 LAUDO DE VISTORIA
LOTE 03 - FROTA 53046	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	
MARCA: FORD CARGO 815	MODELO: FORD CARGO 815	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	
PLACA: GVO-0693	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
ANO FAB/MOD.: 2006/2006	KILOMETRAGEM: 822.355,0	

	OBS.	Campos Observações	Avariado	Falta
Grade			NT	
Vidro Parabrisa			OK	
Capô			OK	
Lanterna diant. Dir.			OK	
Farol Dir.			RI	
Retrovisor Dir.			OK	
Porta Dir.			OK	
Lanterna tras. Dir.			OK	
Lanterna tras. Esq.			OK	
Parachoque tras.			CC	
Porta Esq.			OK	
Retrovisor Esq.			QB	
Parachoque diant.			OK	
Lanterna diant. Esq.			OK	
Farol Esq.			OK	
Bateria			OK	

Eixos:	OBS.	CONDIÇÕES GERAIS	
<input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> 5			
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> 6x4			
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 10x4		<input type="checkbox"/> Regular	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim	
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.	
272004			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido	
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus: 10	
<input type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Automático		<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
		<input type="checkbox"/> Não	

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

**OBS.**

CHASSIS: 9BFVCE1N56BB66945  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS,  
 BANCO DO MOTORISTA RASGADO,  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

**CARROCERIA NO DOCUMENTO MECANISMO OPERACIONAL E NO FISICO CARROCERIA ABERTA**  
**OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.**

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)      Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES