

Data: 12 de AGOSTO de 2024  
LAUDO DE VISTORIA

## LOTE 02 - FROTA 1491

### CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HOF9971	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 218.368,1	Lanterna diant. Dir.	OK	

Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim		

Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		OBS.		
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		
372028		OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido		
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Courvín		

Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.		
<input type="checkbox"/> Não		OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:		
<input type="checkbox"/> Não		OBS.		

Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
<input type="checkbox"/> Falta		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		

Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
OBS.		<input type="checkbox"/> Não		

CHASSIS: 9BFZEAZX0CBS06884 MOTOR\*36365221  
CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS,  
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.  
CARROCERIA NO DOCUMENTO TANQUE E NO FISICO NÃO TEM TANQUE PIPA.  
OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

**Legenda:**  
Amassado: AM  
Quebrado: QB  
Corrosão: CC  
Rasgado: RG  
Vazamento: VA  
Enferrujado: EN  
Mossas: MO  
Riscos: RI  
Piques de Pedra: PP  
Trincado: TR  
Não tem: NT

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES