

Data: 12 de AGOSTO de 2024

LAUDO DE VISTORIA

## LOTE 04 - FROTA 1480

## CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA			Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 1317	MODELO: FORD CARGO 1317			Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: HFU9D06	REMARCADO:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK
ANO FAB/MOD.: 2008/2008	KILOMETRAGEM: 109.959,6			Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom				
<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim				
<input type="checkbox"/> 5						
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	OBS.	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	OBS.			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input type="checkbox"/> Regular				
<input type="checkbox"/> 6x2		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim				
<input type="checkbox"/> 6x4						
<input type="checkbox"/> 8x4						
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	CC			
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Regular				
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruim				
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		RG		
		<input type="checkbox"/> Couro				
		<input type="checkbox"/> Courvin				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Qtd. de Pneus:		10		
<input type="checkbox"/> Não						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares				
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	QB	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não				
		Chassi Oxidado: <input checked="" type="checkbox"/> Sim				
OBS.		<input type="checkbox"/> Não				
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim				
		<input type="checkbox"/> Não				

**Legenda:**

Amassado: AM  
Quebrado: QB  
Corrosão: CC  
Rasgado: RG  
Vazamento: VA  
Enferrujado: EN  
Mossas: MO  
Riscos: RI  
Piques de Pedra: PP  
Trincado: TR  
Não tem: NT

CHASSIS: 9BFZCE2U08BB06380  
CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS.

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.  
SERÁ SOLICITADO NOVA PLAQUETA E ETIQUETA VIS (NO DOCUMENTO ESTÁ CARROCERIA FECHADA E NO FÍSICO NÃO TEM CARROCERIA.  
OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Assinatura Conferente:  
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES