

Data: 2 de 7 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

LOTE 05 - FROTA 14115

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD GARGO 2628	MODELO: FORD GARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: HNX0659	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 479.966,4	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.		OK
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	OK	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4						

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.			
372004					

OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
		<input type="checkbox"/> Couro			
		<input type="checkbox"/> Courvín			

OBS.		Qtd. de Pneus:			

OBS.		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			

OBS.		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.

*9BFZEAZX3CBS06913
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO ;
IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.
PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

CARROCERIA NO DOCUMENTO BOMBEIRO E NO FÍSICO TANQUE.
OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT