

Data: 2 de 7 de 2024  
LAUDO DE VISTORIA

### LOTE: 06 - FROTA 14104

#### CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD GARGO 2628	MODELO: FORD GARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: HOF9D66	REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 356.696,4	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.		OK
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	OK	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4						

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.			
372029					
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
		<input type="checkbox"/> Couro			
		<input type="checkbox"/> Courvín			

OBS.		OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:			
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
OBS.		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
OBS.		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.		OBS.			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
OBS.		OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		OBS.			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.

\* 9BFZEAZX5CBS06959  
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO ;  
IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.  
PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,  
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,  
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;  
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

CARROCERIA NO DOCUMENTO OPERACIONAL E NO FÍSICO TANQUE.  
OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

**Legenda:**  
Amassado: AM  
Quebrado: QB  
Corrosão: CC  
Rasgado: RG  
Vazamento: VA  
Enferrujado: EN  
Mossas: MO  
Riscos: RI  
Piques de Pedra: PP  
Trincado: TR  
Não tem: NT