

Data: 23 de 5 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 08 - FROTA 1493

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: HNG1839	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI	
2011/2012	KILOMETRAGEM: 232.152,1	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Farol Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		Retrovisor Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3				Porta Dir.	AM	
<input type="checkbox"/> 4				Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Lanterna tras. Esq.	OK	
OBS.		OBS.		Paracheque tras.	NT	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim		Porta Esq.	AM	
<input type="checkbox"/> 4x4				Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2				Paracheque diant.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Lanterna diant. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4				Bateria	OK	
Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT		
245039/225005		OBS.				
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin				
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		Qtd. de Pneus:				
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins				
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		OBS.				
OBS.		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		OBS.				
OBS.		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
OBS.		OBS.				
OBS.		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				

OBS.

*9BFZEAZX9CBS96567 MOTOR: (36333528)
 EQUIPAMENTO NÃO TESTADO;
 ESTRIVE QUEBRADO,CAPO QUEBRADO
 PARACHEQUE DIANTEIRO COM ARRANHADOS,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROÇÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

CARROCERIA NO DOCUMENTO MECANISMO E NO FÍSICO MUNCK.
OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES