

Data: 27 de 5 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 09 - FROTA 53122

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI	
PLACA: HLO8581	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	QB	
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 238.933,4	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Farol Dir.	OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Porta Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Lanterna tras. Esq.	OK	
OBS.		OBS.		Paracheque tras.	NT	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Porta Esq.	AM	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Paracheque diant.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Lanterna diant. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria	OK	
Carroceria tipo/estado de conservação		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		OBS.		
245016		<input type="checkbox"/> Ruim		OBS.		

OBS.		OBS.		Legenda:	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		Amassado: AM	
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro		Quebrado: QB	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Courvin		Corrosão: CC	
OBS.		OBS.		Rasgado: RG	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:		Vazamento: VA	
<input type="checkbox"/> Não		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		Enferrujado: EN	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		Mossas: MO	
OBS.		OBS.		Riscos: RI	
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Piques de Pedra: PP	
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Trincado: TR
OBS.		OBS.		Não tem: NT	

OBS.		OBS.		OBS.	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		<input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.	
<input type="checkbox"/> Falta				OBS.	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				OBS.	
OBS.		OBS.		OBS.	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.	
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não		OBS.	
<input type="checkbox"/> Falta				OBS.	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				OBS.	

OBS.

* 9BFZEAZX6CBS02581

EQUIPAMENTO NÃO TESTADO ,

IMPLEMENTO COMBOIO COM PORTAS QUEBRADAS E COM AVARIAS

PARACHEQUE DIANTEIRO COM ARRANHADOS,

INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROÇÃO;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

CARROCERIA NO DOCUMENTO COMBOIO E NO FISICO OFICINA.

OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES