

Data: 3 de 7 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 07 - FROTA 53130

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: NYB4907	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 170.248,4	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		OBS.	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Dir.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Porta Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 5				Lanterna tras. Esq.	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Paracheque tras.	OK
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Porta Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Retrovisor Esq.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Paracheque diant.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4				Lanterna diant. Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 10x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Farol Esq.	OK
		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Bateria	OK
		<input type="checkbox"/> Ruim			

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.			
272036					
OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
		<input type="checkbox"/> Couro			
		<input type="checkbox"/> Courvín			

OBS.		OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim					
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
OBS.		Qtd. de Pneus:			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
OBS.		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.		OBS.			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
OBS.					
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.

* 9BFZEAZX5CBS05441
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO ;
IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.
PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

CARROCERIA NO DOCUMENTO OPERACIONAL E NO FÍSICO TANQUE.
OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT