

Data: 3 de 7 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 011 - FROTA 14105

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações		Avariado	Falta
MARCA: FORD GARGO 2628	MODELO: FORD GARGO 2628	Grade	NT		
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI		
PLACA: HNQ-1A83	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI		
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 219.867,0	Lanterna diant. Dir.	OK		

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.	OK
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	OK
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria	OK
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			
		<input type="checkbox"/> Ruim			

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Legenda: Amassado: AM Quebrado: QB Corrosão: CC Rasgado: RG Vazamento: VA Enferrujado: EN Mossas: MO Riscos: RI Piques de Pedra: PP Trincado: TR Não tem: NT	
372016		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido			
		<input type="checkbox"/> Couro			
		<input type="checkbox"/> Courvín			

OBS.		OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:			
<input type="checkbox"/> Não					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					
OBS.		OBS.			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares			
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado					

OBS.		OBS.			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.		OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim			
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Falta					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim			
		<input checked="" type="checkbox"/> Não			

OBS.

*9BFZEAZX1CBS06960
 EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO ; EQUIPAMENTO NÃO PODE FUNCIONAR PELO TEMPO QUE ESTÁ PARADO
 IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.
 PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,
 INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES