

Data: 3 de 7 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

LOTE : 010 - FROTA 14108

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: HNX-0634	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 269.962,0	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS		Retrovisor Dir.		OK
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		Porta Dir.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Lanterna tras. Dir.	OK	
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna tras. Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 5				Parachoque tras.	OK	
OBS.		OBS.		Porta Esq.	OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		Retrovisor Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Parachoque diant.	OK	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		Lanterna diant. Esq.	OK	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.	OK	
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		Bateria	OK	
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular				
		<input type="checkbox"/> Ruim				

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		
55609	OBS.	<input type="checkbox"/> Couro		<input type="checkbox"/> Courvín		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		<input type="checkbox"/> Não				

OBS.		OBS.		Qtd. de Pneus:		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.		OBS.		
<input type="checkbox"/> Não					Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		

OBS.		OBS.		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		OBS.		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Não					Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

OBS.		OBS.		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		OBS.		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado					Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado						

OBS.		OBS.		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		OBS.		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Automático						
<input type="checkbox"/> Falta						
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
				<input checked="" type="checkbox"/> Não		

* 9BFZEAZX9CBS07001
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO ; EQUIPAMENTO NÃO PODE FUNCIONAR PELO TEMPO QUE ESTÁ PARADO
IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.
PARACHOQUE COM ARRANHADOS,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, PAINEL DESMONTADO
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES