

Data: 27 de 5 de 2024  
LAUDO DE VISTORIA

### LOTE : 012 - FROTA 53128

#### CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: HEL7037	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 197.514,0	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS				Retrovisor Dir.		OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom			Porta Dir.		OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			Lanterna tras. Dir.		OK		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim			Lanterna tras. Esq.		OK		
<input type="checkbox"/> 5					Parachoque tras.		OK		
OBS.		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		OBS.		Porta Esq.		OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Retrovisor Esq.		OK			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input type="checkbox"/> Ruim		Parachoque diant.		OK			
<input type="checkbox"/> 6x2				Lanterna diant. Esq.		OK			
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.		OK			
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria		OK			
<input type="checkbox"/> 10x4									

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.							
345036		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido		OBS.					
		<input type="checkbox"/> Couro							
		<input type="checkbox"/> Courvín							
OBS.		Qtd. de Pneus:		OBS.					

Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		OBS.					
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Não		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Não		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							

Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.					
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		<input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Falta		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.					
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.

\* 9BFZEAZX7CBSO2542  
EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO ;  
IMPLEMENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.  
PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,  
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,  
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;  
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

**Legenda:**  
Amassado: AM  
Quebrado: QB  
Corrosão: CC  
Rasgado: RG  
Vazamento: VA  
Enferrujado: EN  
Mossas: MO  
Riscos: RI  
Piques de Pedra: PP  
Trincado: TR  
Não tem: NT

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES