

Data: 27 de 5 de 2024
LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 013 - FROTA 53124

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: HOA-8279	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM: 238.933,4	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS				Retrovisor Dir.		OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom			Porta Dir.		OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			Lanterna tras. Dir.		OK		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim			Lanterna tras. Esq.		OK		
<input type="checkbox"/> 5					Parachoque tras.		NT		
OBS.		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		OBS.		Porta Esq.		OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		Retrovisor Esq.		OK			
<input type="checkbox"/> 4x4		<input type="checkbox"/> Ruim		Parachoque diant.		OK			
<input type="checkbox"/> 6x2				Lanterna diant. Esq.		OK			
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				Farol Esq.		OK			
<input type="checkbox"/> 8x4				Bateria		OK			
<input type="checkbox"/> 10x4									

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.							
245053		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido							
		<input type="checkbox"/> Couro							
		<input type="checkbox"/> Courvín							

OBS.		OBS.							
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:							
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									

OBS.		OBS.							
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares							
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									

OBS.		OBS.							
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.		OBS.							
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.		OBS.							
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim							
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Falta									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim							

OBS.		OBS.							
		<input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.		OBS.							

* 9BFZEAZX3CBS055440

EQUIPAMENTO NÃO TESTADO ,
IMPLENTO COM AVARIAS E CORROSÃO.

PARACHOQUE DIAANTEIRO COM ARRANHADOS,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL NO PAINEL DE CONTROLE, TAPETE RAGADOS,

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES