

Data: 31 de 5 de 2024  
LAUDO DE VISTORIA

### LOTE: 015 - FROTA 14112

#### CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628	Grade	NT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	RI			
PLACA: HNX-0648	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	RI			
ANO: 2011/2012	KILOMETRAGEM:448.436,2	Lanterna diant. Dir.	OK			

OBS.		CONDIÇÕES GERAIS				Retrovisor Dir.		OK	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom			Porta Dir.		OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			Lanterna tras. Dir.		OK		
<input type="checkbox"/> 4		<input type="checkbox"/> Ruim			Lanterna tras. Esq.		OK		
<input type="checkbox"/> 5					Parachoque tras.		NT		
OBS.		OBS.				Porta Esq.		OK	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom			Retrovisor Esq.		OK		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular			Parachoque diant.		OK		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim			Lanterna diant. Esq.		OK		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4					Farol Esq.		OK		
<input type="checkbox"/> 8x4					Bateria		OK		
<input type="checkbox"/> 10x4									

Carroceria tipo/estado de conservação		OBS.							
245007		Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido							
		<input type="checkbox"/> Couro							
		<input type="checkbox"/> Courvín							

OBS.		OBS.							
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qt. de Pneus:							
<input type="checkbox"/> Não									
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado									
OBS.		OBS.							
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares							
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins							
OBS.		OBS.							
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Não		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.		OBS.							
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Falta		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não							
OBS.		OBS.							
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim							
<input type="checkbox"/> Automático		<input checked="" type="checkbox"/> Não							
<input type="checkbox"/> Falta									
OBS.		OBS.							
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim							
		<input checked="" type="checkbox"/> Não							

OBS.

\* 9BFZEAZX0CBS0699

EQUIPAENTO NÃO TESTADO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO;  
BAÚ COM AVARIAS E CORROSÃO.  
PORTA DO BAÚ TRASEIRO QUEBRADA  
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, TAPETE RAGADOS,  
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;  
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

**Legenda:**  
Amassado: AM  
Quebrado: QB  
Corrosão: CC  
Rasgado: RG  
Vazamento: VA  
Enferrujado: EN  
Mossas: MO  
Riscos: RI  
Piques de Pedra: PP  
Trincado: TR  
Não tem: NT

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES