

Data: 15 de 3 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE : 016 - FROTA 1470

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA: FORD CARGO 2626	MODELO: FORD CARGO 2626	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL:	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	TR	
PLACA: GZG9514	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO: 2003/2003	KILOMETRAGEM: 368.449,4	Lanterna diant. Dir.	OK	

Eixos: <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Farol Dir.	OK	
Tração: <input checked="" type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Retrovisor Dir.	OK	
Carroceria tipo/estado de conservação	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	Porta Dir.	OK	
345024/GUINDATE - 425001	Bancos: <input checked="" type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input type="checkbox"/> Courvin	Lanterna tras. Dir.	OK	
OBS.		Lanterna tras. Esq.	OK	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qtd. de Pneus:	Paracheque tras.	NT	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins	Porta Esq.	OK	
Tacôgrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Retrovisor Esq.	OK	
OBS.	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Paracheque diant.	OK	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Lanterna diant. Esq.	OK	
OBS.	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Farol Esq.	OK	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Bateria	OK	
	Chave de ignição <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não			

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

Nº CHASSI \* 9BFZTNYT93BB27857  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO  
 BORRACHA DA ESTRUTURA DA PORTA ESTRAGADA,  
 CORROSÃO, AMASSAOS E AVARIAS NO EQUIPAMENTO E NO IMPLEMENTO EM GERAL;  
 INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS, VIDRO DO PAINEL TRINCADO,  
 PORTAS INTERNAS COM AS FECHADURAS QUEBRADAS;  
 VOLANTE COM AVARIAS, SEM TAMPA DO PAINEL, BANCO RASGADO DO EQUIPAMENTO;  
 IMPLEMENTO COM DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, AMASSADOS;  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

**EQUIPAMENTO COM 2 EIXOS**  
**OBS. É DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO.**

Assinatura Conferente:  
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:  
 NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES