

<p>LOTE: 009</p>	<p>Data: 3 de OUTUBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA</p>
<p>FROTA 416001</p>	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	
MARCA : SCANIA G 440 AT	MODELO: VOLVO FM 540	Campo Observações
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Avariado Falta
PLACA: OWS3A83	REMARKADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Grade <input type="checkbox"/> NT
ANO FAB/MOD.: 2014/2014	KILOMETRAGEM: 556.306,0	Vidro Parabrisa <input type="checkbox"/> OK

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input checked="" type="checkbox"/> 3			<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 4			<input type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> 5				
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		OBS.
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		CC
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				
<input type="checkbox"/> 8x4		Lataria: <input type="checkbox"/> Bom		RG
<input type="checkbox"/> 10x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
Carroceria tipo/estado de conservação		<input type="checkbox"/> Ruim		
		Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido		OBS.
		<input type="checkbox"/> Couro		
		<input checked="" type="checkbox"/> Courvin		
		Qtd. de Pneus:		10
		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		OBS.
		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
				OBS.
		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
				OBS.
		Chassi Remarkado: <input type="checkbox"/> Sim		OBS.
		<input type="checkbox"/> Não		

Lanterna dianteira Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna traseira Dir.	OK	
Lanterna traseira Esq.	OK	
Parachoque traseiro	QB	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque dianteiro	OK	
Lanterna dianteira Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: 9BSG6X400E3847836
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
 SUPORTE DO CATALIZADOR DANIFICADO;
 LANTERNAS TRAZEIRAS DESLIGANDO
 MANIVELA DO VIDRO L.E QUEBRADO
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES