

LOTE 011	Data: 23 de SETEMBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 316034	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	
MARCA :MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	
PLACA: QUK2552	REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	
ANO FAB/MOD.: 2019	KILOMETRAGEM: 269.515,4	

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna dianteira Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna traseira Dir.	OK	
Lanterna traseira Esq.	OK	
Parachoque traseiro	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque dianteiro	TR	
Lanterna dianteira Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

OBS.
Eixos: <input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/> 5
OBS.
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2
<input type="checkbox"/> 4x4
<input type="checkbox"/> 6x2
<input type="checkbox"/> 6x4
<input type="checkbox"/> 8x4
<input type="checkbox"/> 10x4
Carroceria tipo/estado de conservação

OBS.
CONDIÇÕES GERAIS
Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom
<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> Ruim
OBS.
Pintura: <input type="checkbox"/> Bom
<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> Ruim
OBS.
Lataria: <input type="checkbox"/> Bom
<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> Ruim
OBS.
Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido
<input type="checkbox"/> Couro
<input checked="" type="checkbox"/> Courvin
OBS.
Qtd. de Pneu: 10
OBS.
Pneu: <input type="checkbox"/> Regulares
<input checked="" type="checkbox"/> Ruins

OBS.
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim
<input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado
OBS.
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim
<input type="checkbox"/> Não
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado
OBS.
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim
<input type="checkbox"/> Não

OBS.
Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
OBS.
Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim
<input checked="" type="checkbox"/> Não
OBS.
Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim
<input type="checkbox"/> Não

OBS.
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado
<input type="checkbox"/> Falta
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado
OBS.
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual
<input type="checkbox"/> Automático
<input type="checkbox"/> Falta
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado
OBS.

OBS.
Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim
<input type="checkbox"/> Não

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

CHASSIS: 9BM958471KB136166
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

DOCUMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCCERIA
OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES