

<p>LOTE: 004</p>	<p>Data: 3 de OUTUBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA</p> <p>FROTA 104195</p>
-------------------------	--

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	
MARCA :SCANIA G 440A	MODELO: SCANIA G 440A	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	
PLACA: PXL-7D56	REMARKADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	
ANO FAB/MOD.: 2016/2016	KILOMETRAGEM: 448.455,7	

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	QB	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim
	OBS.	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		
<input type="checkbox"/> 8x4		
<input type="checkbox"/> 10x4		
Carroceria tipo/estado de conservação		
	OBS.	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
	OBS.	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
	OBS.	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		
<input type="checkbox"/> Não		
	OBS.	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		
<input type="checkbox"/> Falta		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
	OBS.	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		
<input type="checkbox"/> Automático		
<input type="checkbox"/> Falta		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
	OBS.	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

CHASSIS: 9BSG6X400G3885877
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
 PORTA DO PASSAGEIRO NÃO ABRE POR DENTRO,
 MOLDURA DO RETROVISOR L.E E TAMPA DO TANPA DO TANQUE L.D QIEBRADO
 TANQUE DO CMBUSTIVEL L.E AMASSADO.
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES