

LOTE 013	Data: 25 de SETEMBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA FROTA 306036
-----------------	--

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA :MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: QUK2F64	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2019/2019	KILOMETRAGEM: 280.067,2	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.	CONDIÇÕES GERAIS	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
OBS.	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	OBS.
Carroceria tipo/estado de conservação		CC
OBS.	Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input checked="" type="checkbox"/> Courvin	RG
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qtd. de Pneus:	10
OBS.	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
OBS.	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	OBS.
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BM958471KB137238
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 LANTERNA DIANTEIRA L.D QUEBRADA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS; ESTRIVE COM AVARIAS
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.
DOCUMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCERIA
OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.
 Assinatura Conferente: _____ Assinatura Cliente: _____
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES