

<p style="font-size: 24px; margin: 0;">LOTE: 017</p>	<p style="font-size: 12px; margin: 0;">Data: 23 de SETEMBRO de 2024</p> <p style="font-size: 12px; margin: 0;">LAUDO DE VISTORIA</p> <p style="font-size: 24px; margin: 0;">FROTA 316039</p>
--	--

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA :MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: QUK2F66	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2019	KILOMETRAGEM: 281.546,0	Lanterna diant. Dir.	OK	

OBS.	CONDIÇÕES GERAIS	OBS.
Eixos: <input type="checkbox"/> 2	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> 5		
OBS.	OBS.	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> 6x4		
<input type="checkbox"/> 8x4		
<input type="checkbox"/> 10x4		
Carroceria tipo/estado de conservação	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	
	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	CC
	<input type="checkbox"/> Ruim	
OBS.	OBS.	
	Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	
	<input type="checkbox"/> Couro	RG
	<input checked="" type="checkbox"/> Courvin	
OBS.	OBS.	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Qtd. de Pneus:	10
<input type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
OBS.	OBS.	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
OBS.	OBS.	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Não	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	OBS.	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
OBS.	OBS.	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
	<input type="checkbox"/> Não	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS:* 9BM958471KB137268
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

DOCUMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCCERIA
OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)	Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
--	---