

LOTE 36	Data: 3 de OUTUBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA
FROTA 104196	

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA :SCANIA G 440A	MODELO: SCANIA G 440A	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: PXL7D22	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2016/2016	KILOMETRAGEM: 447.529,7	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
		Lanterna tras. Dir.	OK	
		Lanterna tras. Esq.	OK	
		Paracheque tras.	QB	
		Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
		Paracheque diant.	OK	
		Lanterna diant. Esq.	OK	
		Farol Esq.	OK	
		Bateria	OK	

OBS.	CONDIÇÕES GERAIS	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> Ruim	
<input type="checkbox"/> 5		
OBS.	OBS.	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 4x4	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 6x2	<input type="checkbox"/> Ruim	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		
<input type="checkbox"/> 8x4		
<input type="checkbox"/> 10x4		
Carroceria tipo/estado de conservação	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	
	<input checked="" type="checkbox"/> Regular	CC
	<input type="checkbox"/> Ruim	
	OBS.	
	Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	RG
	<input type="checkbox"/> Couro	
	<input checked="" type="checkbox"/> Courvin	
OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Qtd. de Pneus:	10
<input type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Não	<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
OBS.		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Não	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta	Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		
OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
	<input type="checkbox"/> Não	
OBS.		

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

CHASSIS: * 9BSG6X400G3885721
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
 PARACHOQUE TRASEIRO QUEBRADO
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES