

Lotes	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento	Pneus
2	211117	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Regular	Bom	Bom	Sucata
3	211167	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Danificado	Regular	Regular	Sucata
4	211164	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Danificado	Bom	Regular	Sucata
8	211121	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Regular	Regular	Sucata
10	211163	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Sucata
11	211118	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Sucata
14	211168	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata
16	211172	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Danificado	Regular	Regular	Sucata
18	211115	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
19	211120	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Danificado	Regular	Regular	Regular	Danificado	Sucata
20	211173	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Danificado	Regular	Regular	Sucata
21	211119	Bom	Danificado	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Regular	Danificado	Regular	Sucata
22	212018	Danificado	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
23	211165	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Bom	Regular	Sucata
25	210159	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Danificado	Bom	Sucata
29	212003	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata
30	213114	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Sucata
31	214044	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificado	Danificado	Danificado	Danificado	Danificado	Sucata
32	214045	Regular	Danificado	Não Há	Regular	Regular	Regular	Regular	Não Há	Não Há	Regular	Danificado	Não Há	Sucata
36	211185	Bom	Bom	Não Há	Bom	Bom	Regular	Bom	Danificado	Danificado	Danificado	Não há	Danificado	Sucata
37	213146	Bom	Regular	Regular	Regular	Não há	Não há	Bom	Danificado	Regular	Danificado	Danificado	Danificado	Sucata
38	213149	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Sucata
39	213144	Bom	-	Não Há	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificado	Regular	Danificado	Danificado	Regular	Sucata
40	3005321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	212023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
62	211106	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
61	210038	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Não Há	Regular	Regular	Regular	Danificado	
62	210039	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Danificado	Regular	Danificado	Bom	Regular	
63	210040	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Não Há	Danificado	Danificado	Bom	Regular	
64	210042	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Não Há	Bom	Bom	Regular	Bom	
65	210043	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Não Há	Regular	Danificado	Regular	Regular	
66	210044	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Não Há	Danificado	Regular	Bom	Regular	

67	210045	Bom	Não Há	Bom	Regular	Regular	Bom								
68	214071														

Lotes	Observações
2	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
3	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
4	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
5	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
7	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
8	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
10	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
11	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
14	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
16	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
18	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
19	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
20	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
21	Estado do veículo regular, porém com problema no cambio não podendo operar Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
22	Necessário abrir moto para realizar reparo, motor travado por super aquecimento / falta de lubrificação - veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
23	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
24	- Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
25	- Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
26	EQUIPAMENTO SENDO VENDID NO ESTADO QUE SE ENCONTRA -Equipamento sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
27	EQUIPAMENTO SENDO VENDID NO ESTADO QUE SE ENCONTRA -Equipamento sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
28	Sem cobertura da bateria , suporte de mola trazeiro L.E danificada - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
29	Sem Cobertura da bateria, sem tampa do porta luvas, sem quebra sol , sem cobertura da coluna de direção, sem tama do reservatórioarla, proteção lateral danificada - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão. - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
	Placa traseira Danifica sem cobertura da bateria. módulo danificados (PTM. LU e TCM) - Veículo

30	placa traseira danificada sem cobertura da bateria, modulo danificados (T.M, L.E e T.E.M) - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
31	Sem Bateria, sem cobertura da bateria, sm vidro da porta L.D, sem placa Dianteria, sem farório, sem tubo dos gases de escape, sem pneus interno do eixo traseiro =- Equipamento com vazamento hidraulico, sem registro hidráulico, sem mangueira do reservatório hidraulico, controle hidráulico dianteriro e traseiro danificado. - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
32	Placa Dianteria danificada, sem maçanetasnas portas, sem vidro L/E, sem degraus, sem rodas do Trucl, sem bateria, sem cobertura da bateria, proteção lateral danificada, pneu traseiro furado, cuicas traseiras danificadas, sem tampa da carçaça do filtro de ar, sem retrovisores - Equipamento com vazemtno hidráulico , comando hidráulico dianteiro e cilindors danificados e comando hidráulico traseiro danificado. - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
33	veículo estava operando - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
34	falta protetor da coluna para-brisa lado esquerdo. - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
35	veículo sendo vendido como sucata sem direto a documento estado de conservação verificar com unidade - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
36	cabine reformada, sem banco do motorista, sem painel de instrumentos, porte L.E ruim, sem bateria, penus ruins s´stem 4 , tem tacógrafo, equipamento tem tomada de força e bomba hidráulica, cilindro telescópio revisados - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
37	Sem Câmbio, sem compressor, sem tubina, sem bomba de comsbustivel, sem radiador, sem chicote do motor queimado, cabine não levanta, parabrisa quebrado, bancos ruins , painel de instrumentos montar, cabine em bom estado, , não possui embreagem, não tem tambor de freio L.E, pneus ruins só tem 6 no lugar, sem empreagem, sem amortecedores dianteiros, sem bateria, motor faltando algumas peças - Equipamento falta cilindros de levantamento da tampa traseira, 2 barras 1200, caixote em bom estado, sem tomada de força e bomba HD, não tem bolsa de ar de 3º KLL , não possui caixa da tração. - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
38	Bancos rasgados, penus ruins, parachoquedianterio e estribo avariados, cabine em bom estado - Equipamento estava em operação - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
39	Pneus dianteiro e traseiro danificados, sem bateria, ponteira do parachoque L..D danificada, suporte da placa dianteria danificada, caixa de marcha ruim, motor parcialmente nome em montagem. - Equipamento flta mangueiras da barra 1200, vazamento de óleo HD no comando traseiro e dianteriro. Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
40	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
61	EQUIPAMENTO SENDO VENDID NO ESTADO QUE SE ENCONTRA -Equipamento sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
62	EQUIPAMENTO SENDO VENDID NO ESTADO QUE SE ENCONTRA -Equipamento sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
61	Cabine do caminhão danificada, motor em boas consições de funcionamento, câmbio e diferencial em bom estado, Equipamento Falta momada de força e bomba Hidráulica, traseira amassada falta cilindro do compactador lado direito - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
62	Motor, câmbio e diferencial em boas condições de funcionamento , Painel e porta luvas danificados, Equipamento em condições de funcionamento, bacia da tampa traseira com chaparia desgastada - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
63	Motor com pequeno vazamento de óleo na tampa de valvuiilas, câmbio e diferencial bons, porta do lado do motorista danificada - Equipamento com vazamento de óleo hidráulico no cilindro compactadores - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
64	Motor , câmbio e Diferencial em condições normais de funcionamento - Equipamento operando normalmente estado regular - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
65	Motor, câmbio e diferencial em bom estado - Equipamento em condições normais de funcionamento - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
	Motor e Diferencial em bom estado, câmbio escapando 4ª marcha, parachoque dianterio danificado -

66	Equipamento com vazamento hidráulico nos cilindros em condições de operações. - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
67	
68	