

Data da Vistoria: 03/07/2020

COLHEITADEIRA

Operação: 47254

Ano: 2002

Número de série: 60 1550 A04 8185

Modelo: Série 300, modelo 1550

Nº de Horas: 57131

Marca: John Deere

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado?  SIM ( ) NÃO\*

\* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.

2) Trabalhou com cana? ( ) SIM ( ) NÃO  Não sabemos informar

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor	X				
Transmissão - Mecânica ( ) Hydro (X)	X				
Redução dianteira	X				
Computador				X	
Elétrica geral		X			
Tração - 4x4 ( ) 4x2 (X)	X				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 30.56.33		X			
Pneus Traseiro - Tamanho: 16.9.24			X		
Embreagem - Manual ( ) Hydro (X)	X				
Eixo dianteiro	X				
Eixo traseiro	X				
Comando hidráulico	X				
Freio				X	
Bomba hidráulica		X			
Bomba bicos	X				
Tubo descarregador	X				
Lataria / Pintura		X			
Bateria			X		
Cabine ar condicionado	X				
Saca Palha <input checked="" type="checkbox"/> Rotor ( )		X			
Cilindro de auto inércia		X			
Correia pequena ( ) Correia Quadriplex (X)		X			
Correia cilindro		X			
Correia de tração ( ) Bomba hydro (X)		X			
Elevador de grãos		X			
Piloto Automático (GPS) - Sim ( ) Não (X)					
Monitor de Grãos - Sim ( ) Não (X)					
Monitor de Perdas - Sim ( ) Não (X)					

OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:

realizada com ela ligada, porém dificuldade pra funcionar  
devido a bateria estar ruim

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO  
COLHEITADEIRA

BOM	
REGULAR	X
RUIM	
SUCATA	

<b>PLATAFORMA DE CORTE</b>		Operação: 42254	Ano: 2003		
Número de série: L00323A035780		Modelo: Plataforma de corte de 23 pés, modelo 323			
Nº de Horas: N/A		Marca: John Deere			
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Plataforma rígida ( ) Plataforma flexível (X)			X		
Quantidade de pés - Tamanho: 23			X		
Caracol (X) Esteira/Draper ( )			X		
Moinete			X		
Navalhas serra			X		

**OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE:**

Faltando corrimão, rede improvisada.	<b>ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE</b>	
	BOM	
	REGULAR	
	RUIM	X
	SUCATA	

<b>PLATAFORMA DE MILHO</b>		Operação:	Ano:		
Número de série:		Modelo:			
Nº de Horas:		Marca:			
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Quantidade de linhas:					
Espaçamento entre linhas:					
Chassi					
Aletas e rolos					
Lataria / Pintura					
Caixa de transmissão					

**OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE MILHO:**

	<b>ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE MILHO</b>	
	BOM	
	REGULAR	
	RUIM	
	SUCATA	

**DADOS LOCAL DE DEPÓSITO**

Nome da empresa: Jumasá Agrícola	Contato: (66) 3531-8607
Telefone: (66) 3531-8607	E-mail: viciane.jungles@jumasá.com.br
Endereço: Rua João Pedro Moreira de Carvalho	Cidade: Simão Estado: MT

DEPÓSITO: A concessionária e/ou revenda, acima descrita, DECLARA nos termos do art. 627 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, ter recebido o equipamento no estado e condições acima relacionados, ficando responsável pela guarda e conservação do mesmo, comprometendo-se a não utilizar, substituir peças, assim como, não vender sem prévia e expressa autorização, não podendo liberá-lo à terceiros ou ao financiado original sem, igualmente, prévia autorização por escrito do Banco De Lage Landen S.A. O presente se dá a título gratuito, nos termos da lei.

\* Os pátios particulares deverão cumprir as regras estabelecidas no contrato de prestação de serviço.  
 \* Custo estimado de reparo R\$ N/A (Informado pelo concessionário).

**JUMASÁ AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA**  
 CNPJ: 08.942.860/0008-88

Responsável pelo LOCAL DE DEPÓSITO  
 (Assinatura e Carimbo)

*Viciane Jungles*

Responsável pela VISTORIA  
 (Assinatura e Carimbo)

**COTECNA**

Nome: *Viciane Jungles*

Nome: *Bruna Garcia Gino*