

<b>LOTE nº</b>	<b>1</b>
	<b>REBOQUES - FROTA 55025</b>
Nome	SEMI REBOQUE
Marca	RANDON
Modelo	SEMI REBOQUE
Ano de Fabricação	2001
	PLCA-GVO0249
	CAIXOTE AMASSADO,TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS,CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS.
Localização:	DELTA/MG

<b>LOTE nº</b>	<b>2</b>
	<b>REBOQUES - FROTA - 55041</b>
Nome	SEMI REBOQUE
Marca	RANDON
Modelo	SEMI REBOQUE
Ano de Fabricação	2002
	PLACA-GVO0370
	CAIXOTE AMASSADO,TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS,CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS.
Localização:	DELTA/MG

<b>LOTE nº</b>	<b>3</b>
	<b>REBOQUES - FROTA 55050</b>
Nome	SEMI REBOQUE
Marca	ANTONINI
Modelo	SEMI REBOQUE
Ano de Fabricação	1997
	PLACA-GUN2982
	CAIXOTE AMASSADO,TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS,CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO;

	AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS.
Localização:	DELTA/MG

LOTE nº	4
	REBOQUES - FROTA 55051
Nome	SEMI REBOQUE
Marca	ANTONINI
Modelo	SEMI REBOQUE
Ano de Fabricação	1997
	PLCA-GUN2983
	CAIXOTE AMASSADO,TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS,CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS.
Localização:	DELTA/MG

LOTE nº	5
	REBOQUES - FROTA 55052
Nome	SEMI REBOQUE
Marca	ANTONINI
Modelo	SEMI REBOQUE
Ano de Fabricação	1997
	PLCA-GUN2993
	CAIXOTE AMASSADO,TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS,CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS.
Localização:	DELTA/MG