

| LOTE nº | 15 |
|-------------------|--|
| | REBOQUES - FROTA 150512 |
| Nome | SEMI REBOQUE |
| Marca | ANTONINI |
| Modelo | SEMI REBOQUE |
| Ano de Fabricação | 1994 |
| | PLACA-GQI3709 |
| | CAIXOTE AMASSADO, TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS, CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; FIXAÇÃO DO CAIXOTE AVARIADO "SOLDADO" |
| | AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS. |
| Localização: | DELTA/MG |

| LOTE nº | 16 |
|-------------------|--|
| | REBOQUES - FROTA 150513 |
| Nome | SEMI REBOQUE |
| Marca | ANTONINI |
| Modelo | SEMI REBOQUE |
| Ano de Fabricação | 1994 |
| | PLACA-GQI3750 |
| | CAIXOTE AMASSADO, TRINCAS E CORROSÃO; PARALAMAS DANIFICADOS; ESTRUTURAS, CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS; KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA; PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; FIXAÇÃO DO CAIXOTE AVARIADO "SOLDADO" |
| | AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS. |
| Localização: | DELTA/MG |

| LOTE nº | 17 |
|-------------------|-------------------------|
| | REBOQUES - FROTA 150514 |
| Nome | SEMI REBOQUE |
| Marca | SERGOMEL |
| Modelo | SEMI REBOQUE |
| Ano de Fabricação | 1994 |
| | PLACA-GQI3711 |

CAIXOTE AMASSADO, TRINCAS E CORROSÃO;
PARALAMAS DANIFICADOS;
ESTRUTURAS, CHASSI CORROSÃO E PEQUENAS TRINCAS;
KIT SUPORTE DE LONA DANIFICADA;
PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO;

AVARIAS EM GERAL APRESENTADOS NAS IMAGENS.

Localização:

DELTA/MG