

## **LOTE VALE - ITA-005-2017**

**MOBILIZADO SAP: 8000006659 - SERIAL / CHASSI:  
6L2568 - CONDIÇÃO: DESATIVADO - - PLACA: NA -  
TAG/CP: RE3501 - KMS / HRS TRABALHADAS: 30.265 -  
MOTOR: NÃO - TRANSMISSÃO: NÃO -  
CAÇAMBA(PÁ)/LÂMINA: SIM - CABINE: COM DEFEITO  
AR CONDICIONADO: COM DEFEITO BANCO (S):  
FALTANDO IGNIÇÃO: COM DEFEITO INSTRUMENTOS:  
COM DEFEITO LIMPADOR DE PARA-BRISA: COM DEFEITO  
PAINEL: COM DEFEITO PORTAS: MUITO DESGASTADO  
VEDAÇÃO: MUITO DESGASTADO VIDROS: MUITO  
DESGASTADO NECESSITA DE REPAROS PAINEL DE  
INSTRUMENTOS. BANCO DO OPERADOR DANIFICADO,  
AR CONDICIONADO FALTANDO DIVERSAS PARTES,  
PORTAS COM VEDAÇÃO DANIFICADAS, LIMPADOR DE  
PARA BRISA DANIFICADO. EXTRUTURA EXTERNA:  
MUITO DESGASTADO ESCADAS: COM DEFEITO  
FERRAGENS/PAINÉIS: COM DEFEITO GRADES: MUITO  
DESGASTADO LATARIA: MUITO DESGASTADO TANQUE  
DE COMBUSTÍVEL: MUITO DESGASTADO ESTRUTURA  
DESGASTADA, OXIDADA E COM VÁRIOS LOCAIS  
TRINCADOS E OU AMASSADOS SISTEMA ELÉTRICO: COM  
DEFEITO BATERIA: FALTANDO FIAÇÃO E CHICOTES:  
MUITO DESGASTADO INSTRUMENTOS: COM DEFEITO  
MOTORES ELÉTRICOS: NA MOTOR DE PARTIDA:  
FALTANDO PAINÉIS ELÉTRICOS: COM DEFEITO**

NECESSITA DE REPARO GERAL. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: COM DEFEITO ESTADO GERAL: COM DEFEITO FAROL DIANTEIRO: COM DEFEITO FAROLETES TRASEIROS: FALTANDO OUTROS ACESSÓRIOS: COM DEFEITO NECESSITA DE REPARO GERAL, FALTANDO DIVERSOS FARÓIS. SISTEMA HIDRÁULICO: COM DEFEITO BOMBAS: FALTANDO CILINDROS: COM DEFEITO MANGUEIRAS: COM DEFEITO NECESSITA DE REPARO GERAL. CILINDROS TRAVADOS DEVIDO A LONGO PERÍODO DE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES. FALTANDO BOMBA HIDRÁULICA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: COM DEFEITO RADIADO: COM DEFEITO MANGUEIRAS: COM DEFEITO NECESSITA REPARO RADIADOR. DIVERSAS MANGUEIRAS RESSECADAS DEVIDO A TEMPO DE PARALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E OU COM HORA TRABALHADA EXCEDIDA. TREM DE FORÇA: MOTOR DIESEL: COM DEFEITO ESTADO DO BRAÇO: MUITO DESGASTADO ESTRUTURA FADIGADA ESTADO DA LANÇA: MUITO DESGASTADA LANÇA DESGASTADA ESTADO DA CAÇAMBA: MUITO DESGASTADA ESTADO DA ESTEIRA: MUITO DESGASTADA RODAS GUIAS: COM DEFEITO RODAS MOTRIZES: COM DEFEITO PINOS E BUCHAS: COM DEFEITO FALTANDO PEÇAS, HORA TRABALHADA EXCEDIDA ESTADO DO CHASSI: MUITO DESGASTADO CHASSI FADIGADO E OU APRESENTANDO TRINCAS - SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA - ESTE EQUIPAMENTO, DEVIDO SUAS DIMENSÕES, EXIGIRÁ DESMONTAGEM PARCIAL/TOTAL PARA PROPORCIONAR

O SEU TRANSPORTE/RETIRADA. PARA TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 1,80 MTS FAZ-SE NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA E/OU PLATAFORMA ELEVATÓRIA. PARA IÇAMENTO DAS CARGAS, DEVERÁ SER UTILIZADO EQUIPAMENTO DE GUINDAR COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DA PEÇA. PARA PEÇAS COM PESO SUPERIOR A 10 T SERÁ NECESSÁRIO PLANO DE RIGG. PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS DEVERÁ SER UTILIZADO CAMINHÃO MUNCK OU EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DESTES ITENS. DEVERÁ SER OBSERVADO O CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. SERÁ VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - LOC.: ITABIRA/MG