

LOTE	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas
1	211090	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
2	211093	Regular	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom

Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição
Danificado	Regular	Regular	Sucata	Dados de motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, sem cardan traseiro (encontrase na cabine), - Equipamento no estado em que se encontra _ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
Danificado	Danificado	Danificado	Sucata	Dados de motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, Mola dinateira L.E quebrada, Bancos rasgados, Painel (quebrado falta peças de cabamento)Paralama L.D com avaria, Parachoque com avarias, faróis quebrados - Equipamento com trincas parte traseira L.E e L.D, Paiinel trincado L.D / L.E, Batedor do container L.D e L.E trincado e Sub_chassis com trinca _ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão