lote	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulic a	Turbo de Alimenta ção	Radiador	Diferenci al	Tapeçaria	Maçanet as
20	24.4272	_	_	- ·c· ·		_	_	_		
	214078	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
21	214079	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
22	214081	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom
23	214082	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
24	214086	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
25	214087	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
26	214089		Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
27	214091	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

			Revestim		
lote	Painel	Bancos	ento das	Pneus	Descrição
			portas		
					Dados do motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,
20					paralamoa dianteriro L.D trincado - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se
	Bom	Bom	Bom	Sucata	encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
21					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,
22					pequenos furos e rasgos na tapeçaria e bancos - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado
	Bom	regular	Bom	Sucata	em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, parachoque
23					com pequenas trinca - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não
	Bom	Bom	Bom	Sucata	cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada -
24					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão
0.5					Dados do motor conferem, Pneus Sucata, sem óleo hidráulico e óleo Diesel, Bateria danificada, capô
25					com pequenas trincas, Porta L.E na maçane sem miolo - Equipamento ok _ veículo sendo vendido no
	Bom	Bom	Bom	Sucata	estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria e maçaneta L.E Danificada, -
26					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda
					Dados do motor conferem, dos do motor conferem, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria
27					Danificada - Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo
	Bom	Bom	Bom	Sucata	reclamações posteriores ao processo de venda em leilão