

Lote vale - SSG-006-2017

CONDIÇÃO: DESATIVADO - NÚMERO PATRIMÔNIO: 8000006681 - SERIAL / CHASSI: 9BD17140A62696596 - RENAVAL: 00871758067 - PLACA: JVQ 7399 - TAG/CP: - KMS / HRS TRABALHADAS: - MOTOR: SIM - TRANSMISSÃO: SIM – CAÇAMBA (PÁ)/LÂMINA: SIM - O VEÍCULO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO NORMAL JUNTO AO DETRAN-PA COM DOCUMENTAÇÃO REGULARIZADA PARA O ANO DE 2016 SEM REGISTRO DE INFRAÇÕES E MULTAS. O VEÍCULO ESTÁ LOCALIZADO NA ÁREA INTERNA DA USINA HIDROMETALÚRGICA DE CARAJÁS (UHC), SUA QUILOMETRAGEM NÃO PODE SER IDENTIFICADA VISTO QUE O PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO FOI REMOVIDO. EM GERAL O VEÍCULO ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL, CONTUDO A PINTURA DO MESMO E PARTES PLÁSTICAS EXTERNAS ESTÃO QUEIMADAS DE SOL. O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DEVIDA À FALTA DE ALGUMAS PEÇAS. ALGUNS ITENS NÃO PUDERAM SER TESTADOS OU AVALIADOS EM FUNÇÃO DO NÃO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. O VEÍCULO ESTÁ SEM O VOLANTE E PARTES DA ALAVANCA DE CÂMBIO.A SEGUIR SERÃO DESCRITAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO: ESTRUTURA INTERNA: O AR CONDICIONADO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. OS BANCOS ESTÃO COM PEQUENOS DESGASTES E SUJOS. O PAINEL DO VEÍCULO ESTÁ TOTALMENTE DESMONTADO

E POR ISSO O EQUIPAMENTO ESTÁ SEM O SISTEMA DE IGNIÇÃO. DEVIDO AO PAINEL ESTAR TOTALMENTE DESMONTADO, VÁRIOS INSTRUMENTOS ESTÃO FALTANDO. O LIMPADOR DO PARA-BRISA ESTÁ DANIFICADO. AS PORTAS, BEM COMO SUAS VEDAÇÕES ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. OS VIDROS ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM EXCEÇÃO DO PARA-BRISA QUE ESTÁ TRINCADO. ESTRUTURA EXTERNA: A PINTURA DO VEÍCULO ESTÁ QUEIMADA DE SOL. AS GRADES FRONTAIS ESTÃO QUEBRADAS A LATARIA ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. FALTANDO A TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL. SISTEMA ELÉTRICO: O VEÍCULO ENCONTRA-SE SEM BATERIAS. AS FIAÇÕES E CHICOTES ESTÃO DANIFICADOS / ROMPIDOS. O MOTOR DE PARTIDA NÃO FOI TESTADO DEVIDO AO VEÍCULO NÃO ESTAR FUNCIONANDO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: OS FARÓIS E FAROLETES ESTÃO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL, PORÉM NÃO FORAM TESTADOS EM FUNÇÃO DO VEÍCULO NÃO ESTAR FUNCIONANDO. NÃO TEM LANTERNA TRASEIRAS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: O RADIADOR ESTÁ EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL, CONTUDO O MESMO NÃO FOI TESTADO DEVIDO AO VEÍCULO NÃO ESTAR FUNCIONANDO. MOTOR: O MOTOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DEVIDO À FALTA DE ALGUMAS PEÇAS. O MOTOR ESTÁ SEM O MÓDULO ELETRÔNICO, LINHA DE COMBUSTÍVEL COMPLETA E ALGUMAS MANGUEIRAS. CHASSI: BOM ESTADO DE

**CONSERVAÇÃO. PNEUS: OS PNEUS ESTÃO COM
DESGASTE ACENTUADO E O VEÍCULO ESTÁ SEM O
ESTEPE - SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
EM QUE SE ENCONTRA - LOC.: CANAA DOS CARAJAS/ PA**