

LOTE VALE ITA-035-2017

ITA-035-2017 - ITABIRA - Condição: Desativado - Marca /
Modelo: EMPILHADEIRA - Ano: 2006 - Imobilizado SAP:
8000006743 - Serial / Chassi: FN348252 - Renavam: NA -
Placa: NA - TAG/CP: NA - KMs / Hrs trabalhadas: NÃO
INFORMADO - Motor: SIM - Transmissão: NÃO -
Caçamba(pá)/lâmina: NÃO - MOTOR: Regular
Motor de Combustão: Regular
Radiador: Bom
Mangueiras: Muito desgastado

CABINE: Muito desgastado
Ar Condicionado: NA
Banco (s): Bom
Painel: Regular
Portas: NA
Retrovisores: Faltando
Vedação: NA
Vidros: NA
Alavanca de troca de marchas: Regular
Luzes indicadoras: Muito desgastado
Chave reserva: Faltando
Tambor de ignição: Com defeito
Alavanca de seta/limpador: Muito desgastado
Interruptores de acionamento: Muito desgastado
Sistema de vedação: NA
Sistema de aquecimento: NA

ESTRUTURA: Bom
Chassi: Bom
Lataria: Bom
Reservatório de combustível: Bom
Escadas: Bom
Para-choques: NA

SISTEMA DE DIREÇÃO: Regular
Coluna de direção: Regular
Barras e terminais: Regular
Volante: Regular
Bomba de direção: Regular
Setor de direção: NA

SISTEMA DE SUSPENSÃO:
Barras estab. Dianteira: NA
Barras estab. Traseira: NA
Molas: NA
Amortecedores: NA
Balanças: NA

SISTEMA DE FREIOS: Regular
Cuicas traseiras: NA
Cuicas dianteiras: NA
Sistema pneumático: Na
Tambores de Freio: Regular

SISTEMA TREM DE FORÇA: Bom
Caixa de mudança: Regular
Caixa de transferência: Regular

Embreagem: Bom
Cardans: Bom
Cubos de Roda: Regular
Diferencial: Bom

SISTEMA ELÉTRICO: Muito desgastado
Motor de partida: Regular
Bateria: Com defeito
Limpador de para-brisa: NA
Módulos eletrônicos: Regular
Buzina: Faltando
Alerta de ré (sirene): Faltando
Alternador: Muito desgastado
Fiação e chicotes: Regular
Instrumentos: Muito desgastado

SISTEMA DE LOCOMOÇÃO: Bom
Pneus/Rodas: Regular
Eixo dianteiro: Bom
Eixo traseiro: Bom
Estepe: NA

SISTEMA DE SEGURANÇA: Com defeito
Cinto de segurança: Bom
Extintor de incêndio: Faltando
Triângulo: Faltando
Macaco: Faltando
Chave de rodas: Faltando
Air Bag: NA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Regular

Estado geral: Regular
Iluminação lateral: NA
Farol dianteiro: Bom
Farol traseiro: Regular
Outros acessórios: NA

IMPLEMENTOS: Regular
Báscula: NA
Baú: NA
Tanque de água: NA
Guindauto: NA
Tanque hidráulico: Regular
Cilindro hidráulico: Regular
Sistema hidráulico: Muito desgastado

- Será vendido no estado de conservação em que se encontra