

LOTE	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas
4	213041	Regular	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Não Há
5	2096562	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
6	2097073	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LOTE	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição
4	Bom	Regular	Bom	Sucata	Parabrica Quebrado, onteira L/D chassis empenado L.D E Esquerdo , Retrovisio L.D e L.E quebrado, alavanca do cambio sem manopla, parachoque central sem pintura , Unei tração ruim, banco do motorista furado e sem ponta de eixo - Equipamento chave de alavanca de acionamento da caçamba danificada, caçamba com corrosão - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra fazer visitaçao pois não serão aceitas reclamações posteriores a a venda
5	Bom	Regular	Bom	Sucata	Banco do passageiro rasgado, chassi empenado L/E e L/D devido a colisao Veículo sendo vendido no estado em que se encontra fazer visitaçao pois não serão aceitas reclamações posteriores a a venda
6	x	x	x	x	Equipamento sem bom hidraulica e tomada de força, sem cilindro do estribo e cilindro do escudo, sem cilindro da tampa, e sem cilindro da tampa de container, sem mangueiras hidráulica, sem sensor da tampa e sensores da prenda, implemento desmontado_ Equipamento sendo vendido no estado em que se encontra fazer visitaçao pois não serão aceitas reclamações posteriores a a venda