

LOTE	OBS.	LOCAL
1	PARALAMAS AMASSADOS, INTERIOR DA MÁQUINA COM AVARIAS, BANCO COM O APOIO DE BRAÇO QUEBRADO; TAMPA TRASEIRA COM PEQUENOS AMASSADOS, AVARIAS NO CABEÇOTE DO MOTOR ESQUENTANDO, O EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS BONS, DEMAIS AVARIAS COMO ARRANHADOS, CORROSÃO E AMASSADOS NA LATARIA EM GERAL CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	CONQUISTA DE MINAS/MG
2	PARALAMAS AMASSADOS E TAMPA TRASEIRA AMASSADA; LANTERNA L.D QUEBRADO, FAROL TRASEIRO QUEBRADO, FAROL L.E DIANTEIRO QUEBRADO, RETROVISOR INTERNO TRINCADO, TAPECARIA INTERNA TODA DANIFICADA(RASGADO), DESGASTE NA LAMINA DA CONCHA, CONSOLE DO L.D QUEBRADO, O EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS BONS, DEMAIS AVARIAS COMO ARRANHADOS, CORROSÃO E AMASSADOS NA LATARIA EM GERAL CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	CONQUISTA DE MINAS/MG
3	CORROSÃO NA ESTRUTURA DA PORTA, APOIO DO BRAÇO DO BANCO RASGADO, RETROVISOR INTERNO TRINCADO, TAMPA TRASEIRA AMASSADA, PARALAMAS AMASSADOS; INTERIOR DA MAQUINA COM PEQUENAS AVARIAS, CONSOLE L.D QUEBRADO, O EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS BONS, DEMAIS AVARIAS COMO ARRANHADOS, CORROSÃO E AMASSADOS NA LATARIA EM GERAL CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	CONQUISTA DE MINAS/MG
4	PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; DEMAIS AVARIAS COMO AMASSADOS CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	DELTA/MG
5	PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; DEMAIS AVARIAS COMO AMASSADOS CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	DELTA/MG
6	PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; DEMAIS AVARIAS COMO AMASSADOS CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	DELTA/MG
7	PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; DEMAIS AVARIAS COMO AMASSADOS CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	DELTA/MG
8	PNEUS RUIM E SOMENTE COM PNEUS DE FORA POR EIXO; DEMAIS AVARIAS COMO AMASSADOS CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS. NO ESTADO.	DELTA/MG
9	LANTERNA DA SETA QUEBRADA, PARACHOQUE DIANTEIRO AMASSADO E QUEBRADO, SEM FAROL DO L.E QUEBRADO, PARALAMAS COM CORROSÃO E AMASSADOS, PORTA L.D SEM FORROS, L.E FORRO RASGADO, SEM FECHADURA, LEVANTADOR DE VIDRO QUEBRADO E COM CORROSÃO, INTERIOR DA CABINE DO CAMINHÃO TODO BAGUNÇADO E COM AVARIAS, TETO INTERNAMENTE DANIFICADO, BANCOS RASGADOS, CORROSÃO, AMASSADOS NA LATARIA E DEMAIS AVARIAS APRESENTADOS NAS IMAGENS. NO ESTADO.	CONQUISTA/MG
10	RETROVISOR L.D E L.E QUEBRADO, BANCO RASGADO, PORTA SEM MANIVELA, FORRO RASGADO, COLUNA DA PORTA COM CORROSÃO, AMASSADOS. SEM MANOPOLA DO CÂMBIO; ESTRIBO COM AVARIAS, LANTERNA QUEBRADA, INTERIOR DA CABINE DO CAMINHÃO COM AVARIAS NO PAINEL, DOBRADIÇA DO CAPÔ QUEBRADO, AMASSADO NA PARTE FRONTAL. CORROSÃO, AMASSADOS NA LATARIA E DEMAIS AVARIAS APRESENTADOS NAS IMAGENS. NO ESTADO.	CONQUISTA/MG
11	CORROSÃO E AMASSADOS PARACHOQUE, RETROVISOR L.D QUEBRADO, LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS, INTERIOR DA CABINE DO CAMINHÃO COM AVARIAS, BANCO RASGADO E ESTRIBO QUEBRADO, CORROSÃO, AMASSADOS NA LATARIA E DEMAIS AVARIAS APRESENTADOS NAS IMAGENS. NO ESTADO.	CONQUISTA/MG