

LOTE	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas
12	211083	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Danificado	Regular
13	211087	Regular	regular	Não há	Bom	Bom	Bom	Bom	bom	bom
14	211088	Regular	regular	Danificada	Regular	Regular	Danificada	Bom	Bom	Bom
15	211091	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Danificado	Regular

LOTE	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição					
11	Danificado	Danificado	Bom	Sucata	Veículo vendido no estado em que se encontra, fazer visitação pois não serão aceitas reclamações posteriores a realização do leilão, Pneus sucata, sem óleo hidráulico, sem óleo diesel, Mola Dianteira L.E Quebrada, pino da mola dianteira L.E Quebrada, tudo da caixa de direção soldado, vazamento de óleo no suporte filtro leitor, hélice do motor com pás quebrada _ Equipamento Sub chassis trincado, contra feixe traseiro L.D quebrado, intercooler solto e vazamento de água no motor, estribo amassado, pistão da prensa LD c/ vazamento, pistão do painel LD c/ vazamento falta limitador do container L.D, sem balauistre LD / LE _ Painel de instrumento quebrado, bancos danificados, volante de direção danificados, para-choque dianteiro com avarias quebrado, câmbio aut. com falha 070C (sensor e de nível de óleo), teto condição regular, painel danificado falta peças (quebrado), retirado o cilindro hidráulico do equipamento (27/02)					
12	bom	bom	bom	Sucata	Veículo vendido no estado em que se encontra, fazer visitação pois não serão aceitas reclamações posteriores a realização do leilão,Pneus sucata, sem óleo hidráulico, sem óleo diesel, veículo parado há mais de 1 ano, sem bateria cambio com sódigo de falha _ Equipamento estado regular					
13	Danificado	Bom	Regular	Sucata	Veículo vendido no estado em que se encontra, fazer visitação pois não serão aceitas reclamações posteriores a realização do leilão,Pneus sucata, sem óleo hidráulico, sem óleo diesel, Veículo parado a mais de 1 ano, pneus sucata, bateria danificada, motor e câmbio regulares, com código de falha, porta uvas sem tampa _ Equipamento em estado regular, sem óleo hidráulico , sem estribo plataforma (operacional) falta decalque de motor					
14	Danificado	Danificado	Regular	Sucata	Veículo vendido no estado em que se encontra, fazer visitação pois não serão aceitas reclamações posteriores a realização do leilão, Pneus sucata, sem óleo hidráulico, sem óleo diesel, Suporte da mola dianteira traseira L.E quebrado, turbo de retorno do reservatório soldado, vazamento de óleo de motor pelo filtro lubrificante, vazamento de graxa cubo do truck L.E _ Equipamento Sub Chassi trincado, vazamento de óleo do pistão painel e pino solto , painel trincado L.E, molejo Traseiro L.D sem batente e sem pino, vazamento no cubo traseiro L.D, suporte de balança quebrado L.D, limitador de batedor de container trincado L.D / L.E					