

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação
42	215059	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom

Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos
Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Revestimento das portas	Pneus	Descrição
Bom	Sucata	Marcas de uso no painel, pneus sucata, sem extintor, bateria danificada