

14	CAMINHÃO SEM IMPLEMENTO - VOLKSWAGEN - 17280 - 4X2 - DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO.	PLACA:	FGQ3525
----	--	--------	---------



## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Regular	TAPEÇARIA	Regular	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Regular	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona parcialmente
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	DANIFICADO
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	2	BATERIA	Descarregada	CÂMBIO	(Ctrl) ▾
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Normal
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO		CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	SIM		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

3º EIXO NÃO ACOMPANHA O VEÍCULO (retirado)  
VEÍCULO COM MOTOR DANIFICADO  
PNEUS SEM CONDIÇÕES DE USO

VEÍCULO DEVE SER RETIRADO DE GUINCHO  
VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA  
COM A RETIRADA DO IMPLEMENTO, VEÍCULO ESTA SEM A PLACA TRASEIRA

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

VEÍCULO SEM MANUTENÇÕES DO TIPO RECENTE