

LOTE 02

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador
2	208027	Regular	Regular	Regular	Não Há	Não Há	Não Há

Diferenciais	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Não Há	Não Há	Não Há	Não Há	Não Há	Não Há	Sucata

Motor, Câmbio e Bateria Regular , Farol danificado, Descarga amassada, Luz indicadora de direção danificada sem retrovisores, Tampas laterais danificadas, Pneu sucata -
MOTO SENDO VENDIDA NO ESTADO QUE SE ENCONTRA
NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO