

LOTE 04

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador
4	210006	Danificado	Danificado	Não há	Não há	Não há	Não há

Diferencia	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Danificado	Não Há	Não Há	Danificado	Danificado	Não Há	Sucata

VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA

NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO (Falta Pneus)