

LOTE 06

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador
6	210171	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular

Diferencia	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Regular	Bom	Bom	Regular	Bom	Regular	Sucata

Motor, Cambio, Bateria, Direção, Turbo de Alimentação, Radiador e Diferencial Regular, Tapeçaria e Maçanetas em bom estado, Painel Regular, Bancos em bom estado Revestimento das Portas Regular, pintura regular, funilaria Ruim, Pneus sucata, Sem Quebra sol, lado direito, sem lampada interna da canibe, sem tampa do porta luvas sem revestimento das portas lado direito, mola dianteira quebrada, para-choque dianteiro danificado - Equipamento com vazamento hidraulico - VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES A VENDA EM LEILÃO