

Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Observações
208079	Danificada	Regular	Regular	-	Regular	Regular	Danificada	Danificada	Danificada	Danificada	Danificada	Danificada	Sucata	Está com Cabine batida lado direito, sem para brisa e sem porta motor está com avarias, equipamento não está funcionando