



LEILÃO  
ONLINE.NET



### Descrição Detalhada

Item	Imobilizado (começado c/ 1000)	Disponível para venda (começado c/ 8000)	Descrição Completa Informar marca, modelo, ano, se está funcionando, se faltam peças ou qualquer outra informação relevante para o processo de venda	Qte	Un medida
10	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1437NOX8 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
20	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1438T03T Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
30	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1248T0VC Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
40	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1504T2F2 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
50	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1437NOXA Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
60	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1540N139 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
70	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1438T03V Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
80	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1522N0E5 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
90	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1540N13E Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
100	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1131AG-A-K9 Série:FTX1544N2BC Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
110	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1637S02Y Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

120	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1637S02W Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
130	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1637S02X Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
140	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1625S3KG Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
150	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-T-K9 Série:FTX1044B02E Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
160	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-T-K9 Série:FTX1044B02N Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
170	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-T-K9 Série:FTX1044B02L Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
180	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-LAP1142N-T-K9 Série:FGL1625S3KZ Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
190	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-SAP2602L-T-K9 Série:FGL1712S4VV Fabricante:CISCO Condição do material:Necessita de manutenção	1,0	PC
200	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B55L Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
210	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B55B Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
220	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1234B2VS Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
230	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1240B3NJ Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
240	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B55N Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
250	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B55H Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

260	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1226B50F Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
270	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1240B3NH Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
280	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B55C Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
290	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FGL1446U26U Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
300	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1219B5SB Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
310	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1219B5S8 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
320	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-T-K9 Série:FCW1320U1NY Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
330	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B566 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
340	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1234B2VT Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
350	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1629BOX4 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
360	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1629BOX3 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
370	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1228B55E Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
380	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1629BOX5 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
390	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1514B0QR Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

400	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1242AG-A-K9 Série:FTX1219B5SA Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
410	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1625S3KR Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
420	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1641S2SV Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
430	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1627S8TK Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
440	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1630S62D Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
450	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1622S5GR Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
460	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1641S2SH Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
470	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1627S8TH Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
480	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1631S7WU Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
490	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1141N-A-K9 Série:FTX1643E1GA Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
500	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1141N-A-K9 Série:FTX1643E1GB Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
510	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1635S3QS Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
520	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1633S2LF Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
530	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1641S2SP Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

540	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1632S39N Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
550	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1631S7TU Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
560	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1625S2P2 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
570	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1528S0MY Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
580	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1625S0H9 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
590	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1641S2SK Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
600	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1142N-T-K9 Série:FGL1608S0JV Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
610	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1452N0RG Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
620	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1522N01D Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
630	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1438T03R Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
640	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1248T0V3 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
650	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1438T03J Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
660	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1522N0E3 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
670	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1511T0JV Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

680	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1540N13J Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
690	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1544N2BA Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
700	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1248T0VE Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
710	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1511T0JZ Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
720	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FGL1516V0D6 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
730	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1544N2BL Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
740	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1544N2BE Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
750	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1540N13A Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
760	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1209N0K7 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
770	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1522N0E8 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
780	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1504T2BC Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
790	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1438T03Q Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
800	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1504T2F3 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
810	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1521N15B Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

820	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1522N0E6 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
830	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1544N2BK Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
840	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FTX1511T0JX Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
850	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131AG-A-K9 Série:FGL1516V0D1 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
860	ZIPI	35002664	ACCESS POINT Part Number:AIR-AP1131G-A-k9 Série:FTX1504N1T1 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
870	ZIPI	35009416	Componente Part Number:PWR-C45-1400AC V03 Série:DTH09457676 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
880	ZIPI	35009416	Componente Part Number:PWR-C45-1400AC V03 Série:DTH09457674 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
890	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:APS 122 Série:S0N04372571 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
900	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:APS 211 Série:SNL1101AWMY Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
910	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:AA 23200 Série:AZ513390D04 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
920	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:APS 122 Série:S0N04524165 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
930	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:AA 23200 Série:AZ516430C6C Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
940	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:AA 22900 Série:APR0850023Q Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
950	ZIPI	35009416	Fonte Part Number:AA 22900 Série:ART1832F1DP Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

960	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4124 Série:JAB08400MH Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
970	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4148 Série:JAE071607J3 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
980	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4515 Série:JAE0822JZ22 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
990	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4418 Série:JAE0946Q5BL Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.000	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4515 Série:JAE072508LH Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.010	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4124 Série:JAB0844009B Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.020	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4515 Série:JAB0719051K Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.030	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4124 Série:JAE07150D8F Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.040	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WSX4418 Série:JAE0716067G Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.050	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4448 Série:JAE0947QJQZ Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.060	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4124 Série:JAB094504NL Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.070	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4124 Série:JAB094504NH Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.080	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4515 Série:JAE0942N8U8 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.090	ZIPI	35009416	Modulo Core Part Number:WS X4515 Série:JAB0719059Q Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC



1.100	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24PC-L V07 Série:54781AD91F80 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.110	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V02 Série:FOC1205Z2JF Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.120	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V03 Série:FOC1245W4S5 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.130	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V02 Série:FOC1205Z2L6 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.140	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V06 Série:FOC1621V2HX Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.150	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V03 Série:FOC1245W4S8 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.160	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V03 Série:FOC1245W4ST Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.170	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960G-48TC-L V03 Série:FOC1245W4QP Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.180	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2950C-24 Série:FOC0918X233 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.190	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2950C-24 Série:FOC0925Y268 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.200	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24TC-L V05 Série:FOC1244Y2XQ Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.210	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24TC-L V05 Série:FOC1244Y2UR Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.220	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24TC-L V09 Série:FCQ1522Z3MF Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.230	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24TC-L V09 Série:FOC1445Y28N Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC

1.240	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24TC-L V10 Série:FCQ1543Y3RP Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.250	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C3550-24-FX-SMI Série:0012D92A2980 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.260	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C3550-24-FX-SMI Série:CSG0744P05Y Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.270	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C3550-24-FX-SMI Série:CSG0911P055 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.280	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-24PC-L V07 Série:FCQ1703X459 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.290	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-48TC-L V10 Série:FCQ1734Y49A Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.300	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-48TC-L V04 Série:FOC1252X480 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.310	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2960-48TC-L V04 Série:FOC1229W469 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.320	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2940-8TF-S Série:FHK0841Y0X1 Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.330	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2950G-12-EI Série:FHK0839Z0BU Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.340	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2950-12 Série:FHK0622W0SN Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.350	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2950G-24-EI-DC Série:FOC1352V22Y Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC
1.360	ZIPI	35009416	SWITCH Part Number:WS-C2950G-48-EI Série:FOC1041Z9GB Fabricante:CISCO Condição do material:Funcionou no último teste (não garantimos o funcionamento devido ao tempo parado).	1,0	PC