

Lotes	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
62	210039	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Danificado	Regular	Danificado	Bom	Regular	sucata

62	Motor, câmbio e diferencial em boas condições de funcionamento , Painel e porta luvas danificados, Equipamento em condições de funcionamento, bacia da tampa traseira com chaparia desgastada - Veículo sendo vendido no estado em que se encontra, não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão.
----	--