

Lotes conferidos	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
40	3005321	-	-	Danificada	Regular	Regular	Bom	Bom

Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Bom	Danificada	Bom	Regular	Bom	Sucata

### Observações

veículo sendo vendido no estado em que se encontra, e não serão aceitas reclamações após leilão