lote	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulic a	Turbo de Alimenta ção	Radiador	Diferenci al	Tapeçaria	Maçanet as
12	214161	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
13	214162		Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
14	214164		Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
15	214084	Bom	Danificad o	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
16	214088		Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
17	214165	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
18	214166	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
19	214167	Bom	Bom	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
			Revestim							

lote	Painel	Bancos	ento das	Pneus	Descrição
			portas		
					Dados de motor conferem , Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,
12					bancos c/ pequenos rasgos- Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra
	Bom	Bom	Bom	Sucata	não cabendo reclamações posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, em óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, - Equipamento
13					ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao
	Bom	Bom	Bom	Sucata	processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem,Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
14					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada,
15					banco c/ pequenos rasgos, câmbio com barulho interno ou seja danificado - Equipamento ok_ veículo
15					sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de
	Bom	regular	Bom	Sucata	venda em leilão
					Dados do motor conferem, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, - Equipamento
16					ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao
	Bom	Bom	Bom	Sucata	processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, Pneus sucata, sem óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
17					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados de motor conferem, Pneus sucata, em óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
18					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão
					Dados do motor conferem, Pneus sucata, em óleo sem Hidráulico e óleo Diesel, Bateria Danificada, -
19					Equipamento ok_ veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações
	Bom	Bom	Bom	Sucata	posteriores ao processo de venda em leilão