

lote	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas
5	211179	Danificado	Danificado	Não Há	Regular	Regular	Regular	Regular	Não Há	Bom

lote	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição
5	Danificado	Danificado	Danificado	sucata	Motor danificado bloco quebrado, sem bateria, painel de instrumentos faltando peças, câmbio danificado Equipamento com vazamento hidráulico sem batedor de container VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, FAZER VISITAÇÃO POIS NÃO SERÁ ACEITA RECLAMAÇÕES POSTERIOR AO PROCESSO DE LEILÃO.