

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria
17	215040	Bom	Regular	Danificada	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição
Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão, Pneus sucata, bateria danificada, câmbio patinando, marcas de uso no painel, sem extintor, veículo sem equipamento