

LOTE	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria
27	215081	Bom	Bom	Danificado	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus	Descrição
Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores ao processo de leilão, Pneus sucata, bateria danificada, sem extintor, marcas de uso no painel, Banco do motorista com pequeno rasgo, sem tomada de força