



LEILÃO
ONLINE.NET

JORDÃO
LEILÕES

Descrição Detalhada

ITA-007-2018

TRATOR DE PNEU - TRATOR DE PNEU 854G-800HP (L) CATERPILLAR - 800HP (L) CATERPILLAR - ANO: 2008 - SERIAL / CHASSI: A4W00232 - RENAVAM: NA - PLACA: NA - TAG/CP: TP4495 - KMS / HRS TRABALHADAS: 41.175 - CONDIÇÃO: DESATIVADO - IMOBILIZADO: 1000084758 - 8000007754 - MOTOR: SIM - TRANSMISSÃO: SIM -CAÇAMBA(PÁ)/LÂMINA: SIM - CABINE: COM DEFEITO AR CONDICIONADO: FALTANDO BANCO (S): COM DEFEITO IGNIÇÃO: FALTANDO INSTRUMENTOS: LIMPADOR DE PARA-BRISA: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO FAROL DIANTEIRO E TRASEIROS PORTAS: COM DEFEITO VEDAÇÃO: COM DEFEITO FALTANDO DIVERSOS ITENS DA CABINE, VIDROS DA CABINE NÃO ESTÃO QUEBRADOS, MAS COM VEDAÇÃO RUIM. ESTRUTURA EXTERNA: MUITO DESGASTADO ESCADAS: MUITO DESGASTADO FERRAGENS/PAINÉIS: MUITO DESGASTADO GRADES: MUITO DESGASTADO LATARIA: MUITO DESGASTADO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: COM DEFEITO LATARIAS, ESCADAS E CORRIMÃO NO EQUIPAMENTO. SISTEMA ELÉTRICO: COM DEFEITO BATERIA: COM DEFEITO FIAÇÃO E CHICOTES: COM DEFEITO MOTORES ELÉTRICOS: NA MOTOR DE PARTIDA: COM DEFEITO PAINÉIS: COM DEFEITO FALTANDO DIVERSOS CHICOTES ELÉTRICOS E INSTRUMENTOS. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: FALTANDO ESTADO GERAL: FALTANDO: FALTANDO FAROLETES TRASEIROS: FALTANDO OUTROS ACESSÓRIOS: FALTANDO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TOTALMENTE REMOVIDO, FALTANDO DIVERSOS ITENS. SISTEMA HIDRÁULICO: COM DEFEITO BOMBAS: FALTANDO CILINDROS: COM DEFEITO MANGUEIRAS: FALTANDO ALGUMAS MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: FALTANDO RADIADOR: FALTANDO ALGUMAS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. TREM DE FORÇA: COM DEFEITO MOTOR DIESEL: COM DEFEITO: CONVERSOR TRANSMISSÃO DIFERENCIAL DIANTEIRO DIFERENCIAL TRASEIRO COMANDO FINAL DD COMANDO FINAL DE COMANDO FINAL TD COMANDO FINAL TE PNEUS EM MAL ESTADO COM DEFEITO RODAS CHASSI E LÂMINA ESTE EQUIPAMENTO, DEVIDO SUAS DIMENSÕES, EXIGIRÁ DESMONTAGEM PARCIAL/TOTAL PARA PROPORCIONAR O SEU TRANSPORTE/RETIRADA. PARA TRABALHOS EM ALTURA SUPERIOR A 1,80 MTS FAZ-SE NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ESCADA PLATAFORMA E/OU PLATAFORMA ELEVATÓRIA. PARA IÇAMENTO DAS CARGAS, DEVERÁ SER UTILIZADO EQUIPAMENTO DE GUINDAR COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DA PEÇA. PARA PEÇAS COM PESO SUPERIOR A 10 T SERÁ NECESSÁRIO PLANO DE RIGG. PARA MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS DEVERÁ SER UTILIZADO CAMINHÃO MUNCK OU EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O PESO DESTES ITENS. DEVERÁ SER OBSERVADO O CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA LOC: ITABIRA/MG